



LISTADO DE VIDEOS DE MANEJO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL PROTOTRAK RLX PARA TORNOS

Nivel Básico

- Gestos
- Modo Visualizador de Cotas (DRO)
- Modo Edición, parte 1
- Modo Edición, parte 2
- EPA (Enhanced Prototrak Assistance) – Ayuda Prototrak Mejorada
- Modo de entrada y Salida de Programas
- Calculadora y Teclado
- Roscado
- Calibración de Herramientas, parte 1
- Calibración de Herramientas, parte 2
- Calibración de Herramientas, parte 3
- Calibración de Herramientas, parte 4
- Calibración de Herramientas, parte 5
- Sistema de Coordenadas

Nivel Intermedio

- Gestión de Archivos
- Administración de Archivos, memoria USB, Instalación de software sin Conexión
- Imágenes y Notas
- Programación de Interiores, parte 1
- Programación de Interiores, parte 2
- Programación de Interiores, parte 3
- Valores Predeterminados y Opciones, parte 1
- Valores Predeterminados y Opciones, parte 2
- Función Listar Pasos
- Programación de Exteriores
- Editor de Búsqueda
- Repetición de Subrutinas
- Solución para Pequeñas Pasadas

Nivel Avanzado

- Limpiar Virutas
- Roscado Cónico para tuberías
- Archivos DXF
- Ranurado Frontal
- Reparación de roscas
- Roscado Cónico
- Descripción general de las torretas de 4 y 8 estaciones
- Traking y Limpiar virutas
- Instalación del software Prototrak Off Line

LISTADO DE VIDEOS DE MANEJO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL PROTOTRAK RMX PARA FRESADORAS Y CENTROS DE MECANIZADO

Nivel Básico

- Gestos
- EPA (Enhanced Prototrak Assistance) – Ayuda Prototrak Mejorada
- Eventos de Fresado contra Eventos de Contorno
- Programar una Pieza Demo
- Velocidad de Corte
- Calculadora y Teclado
- Modo Visualizador de Cotas (DRO)
- Ayuda Matemática
- Modo de entrada y Salida de Programas
- Ventana de Estado
- Calibración de Herramientas
- Tabla de Herramientas
- Sistema de Coordenadas

Nivel Intermedio

- Gestión de Archivos
- Tipo de Archivos
- Gestión de Archivos, Memorias USB, Instalación software Offline
- Imágenes y Notas
- Editor de Búsqueda
- Islas, parte 1
- Islas, parte 2
- Subrutinas y Copias
- Modo Teach, parte 1
- Modo Teach, parte 2
- Crear Chaflanes
- Fresados 3D
- Giros 3D
- A.G.E., parte 1
- A.G.E., parte 2
- A.G.E., parte 3
- A.G.E., parte 4
- A.G.E., parte 5
- Proyecto de Matrícula de bicicleta
- Solución para Pequeñas Pasadas

Nivel Avanzado

- Mordazas Múltiples y Múltiples Puntos Cero
- Uso Por Defecto y Opciones
- Por Defecto y Opciones, parte 1
- Por Defecto y Opciones, parte 2
- Fresado de Ranuras Avanzado
- Buscar el Centro
- Fresado Helicoidal
- Programación de Arcos
- Opción del Plano de Seguridad
- Archivos DXF
- A.G.E. Offline
- Limpieza de Virutas
- Programación de una Demo con Vaciado
- Programación Offline
- Convertidor Parasolid
- Demo TMC: Toolroom Ops & Production Ops
- Trayectoria Adaptativa de Herramienta
- Instalación del software Prototrak Off Line